TRIEDA: 2.MO EXT.

PREDMET: TECHNICKÉ KRESLENIE

2. polrok šk. r. 2019/20

1. ČÍTANIE VÝKRESU SÚČIASTKY:

PREČÍTAJTE (písomnou formou) VÝKRES SÚČIASTKY: ČAP, VÝKRES č. 4-250

- TVAR SÚČIASTKY
- URČENIE ROZMEROV SÚČIASTKY, PRESNOSŤ, ODCHÝLKY
- DRSNOSŤ A KVALITA POVRCHU
- ÚDAJE POPISOVÉHO POĽA


* PRÍLOHA: VÝKRES

2. ČÍTANIE VÝKRESU ZOSTAVY:

PREČÍTAJTE (písomnou formou) VÝKRES ZOSTAVY: NAPÍNACIE ZARIADENIE:

- URČENIE TVARU A POPIS JEDNOTLIVÝCH SÚČIASTOK
- ROZMEROVÉ URČENIE ZOSTAVY
- ROZBOR KUSOVNÍKA:
  - NORMALIZOVANÉ A NENORMALIZOVANÉ SÚČIASTKY
  - ŠPECIFIKÁCIA NORMALIZOVANÝCH SÚČIASTOK V STROJ. TABUĽKÁCH.


32 (✓)



CEMENTOVANÉ DO HL. 0,5 mm KALENÉ HRC = 55 ± 3

INDEX / ZMENA		DÁTUM	PODPIS	SOU NITRA	
ZN. MAT 12 040.4			T. 0007	HMOTNOSŤ kg 0,10	MIERKA 1:1
ROZM. – POLOT. ø18 60 ŠT N 42 5515				Č. SN.	TR. Č.
Č. POM. ZAR.				POZN.	Č. KUSOVNÍKA
VYPR.	NORM. REF.				
PRESK.					
TECHNOL.	SCHVÁLIL			STARÝ V.	Č. V.
NÁZOV ČAP	TYP			Listov 4–250	List

Obr. 284



Poz.	Názov – Rozmer	Výkres – Norma	Mater.	J.	MN.	Hmot. kg
10	Zápustná skrutka M4 × 10	STN 02 1151.10			3	
9	Poistný krúžok 17	STN 02 2930			1	
8	Ložisko 6003	STN 02 4630			2	0,04
7	Plstený krúžok ϕ 25	STN 02 3655			1	
6	Skrutka M6 × 10	STN 02 1181.20			1	
5	Veko	V – 46 – 5			1	
4	Krúžok	V – 46 – 4			1	
3	Remenica	V – 46 – 3				
2	Čap	V – 46 – 2			1	
1	Stojan	V – 46 – 1			1	

Obr. 5.32. Výkres zostavy napínacieho zariadenia s kusovníkom